

RHIAC

Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013

Напоминаем о текущих акциях Bosch

Напоминаем, что именно сейчас проходят две акции на продукцию Bosch





Условия получения подарка:

При обороте 50 АКБ – микроволновка! При обороте 40 АКБ – пылесос! При обороте 20 АКБ – набор оснастки!

Акция для СТО и автомагазинов!

С 1 февраля по 31 марта 2013 года

Акция «Тормоза Bosch» - только сейчас покупая за неделю тормозные диски и колодки Bosch на сумму 1600 грн без НДС вы автоматически получаете в подарок гибкую клавиатуру Bosch!!!

Акция «АКБ Bosch» - напоминаем, что в период с 1 февраля по 31 марта, покупая АКБ Bosch можно получить отличные подарки:

- купив за этот период 50 АКБ вы получаете микроволновку!
- купив за этот период 40 АКБ вы получаете пылесос!
- купив за этот период 20 АКБ вы получаете набор оснатски (различные сверла, торцевые головки и т.п.)!

Спешите принять участие в акциях Bosch!

ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91

ELIT Львов 79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31) ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84

ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)







Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013

Новинки в ассортименте продукции КҮВ



Our Precision, Your Advantage

В нашем ассортименте продукции КҮВ появились очередные новинки на такие популярные автомобили, как Chevrolet Aveo, Ford Fiesta 2001-, Ford Transit 2006-и Citroen Berlingo 2008-

Код	Применяемость	Наименование	Розн. цена с НДС.
KYB 910010	Chevrolet Aveo	Комплект передний (2 пыльника и 2 отбойника)	162,1
KYB RA1394	Ford Fiesta 2001-	Пружина передняя	429,05
KYB RA1462	MERCEDES E-CLASS E320 / E250 D / E250 TD / E270 CDI (кроме 4-Matic)	Пружина передняя	521,24
KYB RA2981	Hyundai Tucson (2WD)	Пружина передняя	707,12
KYB RC2798	Ford Transit 2006- (Серия: 350)	Пружина передняя	1066,04
KYB RC2828	Ford Transit 2006- (Серия: 260S,280S)	Пружина передняя	861,31
KYB RC2841	Ford Transit 2006- (Серия: 330)	Пружина передняя	1003,84
KYB RC2928	Renault Clio 1.9D 2001-	Пружина передняя	464,24
KYB RC6287	Citroen Berlingo 2008-, Peugeot Partner 2008- (длинная база)	Пружина задняя	403,34
KYB RH2501	Citroen Berlingo 2008-, Peugeot Partner 2008- (с конд-м)	Пружина передняя	326,46
KYB RH2503	Citroen Berlingo 2008-, Peugeot Partner 2008- (без конд-ра)	Пружина передняя	362,46
KYB RH3551	VW Caddy III 2006-	Пружина передняя	528,37

ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91

ELIT Львов 79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31) ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84


ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)



BHIA

Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013

Диагностика распределительных ремней




Обрыв ремня

Причины:

- Неправильный способ установки
- Использование неправильного инструмента во время установки

Устранение неисправности:

- Во время установки избегайте чрезмерного скручивания или изгибания ремня
- Во время монтажа не используйте неправильный инструмент или рычаги для надевания ремня на шкивы; при наличии фланцев на шкивах не пытайтесь надеть ремень, прилагая чрезмерное усилие, а полностью ослабьте натяжитель для небольшого перемещения трансмиссии
- Замените поврежденный ремень



Разрыв ремня

Причины:

- Попадание инородных тел в трансмиссию
- Блокировка элемента трансмиссии
- Чрезмерное натяжение при установке
- Контакт с бензином, нефтепродуктами или растворителями

Устранение неисправности:

- Убедитесь в правильном креплении элементов трансмиссии и защитного кожуха, проверьте также целостность кожуха
- Проверьте степень износа компонентов и убедитесь в их правильной работе
- Правильно натяните ремень
- Замените поврежденный ремень

ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91

ELIT Львов 79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31) ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84

ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)



ELIT INFO

больше чем информационный еженедельник

Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013





Отслоение зубьев

Причины:

- Недостаточное рабочее натяжение ремня
- Ослабление натяжения ремня
- Попадание инородных тел в трансмиссию

Устранение неисправности:

- Проверить степень натяжения и натянуть ремень
- Убедитесь в целостности и правильном креплении натяжителя и других элементов трансмиссии
- Замените поврежденный ремень



Боковой износ

Причины:

- Нарушение соосности натяжителя или одного из элементов трансмиссии

Устранение неисправности:

- Убедитесь в целостности и правильном креплении натяжителя и других элементов трансмиссии и восстановите соосность
- Замените натяжитель и/или шкив в случае износа
- Замените поврежденный ремень

ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91


ELIT Львов 79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31) ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84


ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)



RHIAC

Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013





Износ слоя

Причины:

- -Повышенное натяжение
- Износ шкивов

Устранение неисправности:

- Замените изношенный жесткий элемент
- Замените ремень и отрегулируйте рабочее натяжение
- Замените поврежденный ремень



Истирающий износ спинки ремня

Причины:

- Блокировка элемента трансмиссии
- Износ шкивов

Устранение неисправности:

- Замените изношенный жесткий элемент
- Замените ремень и отрегулируйте рабочее натяжение
- Замените поврежденный ремень

ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91

ELIT Львов 79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31) ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84

ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)




ELIT INFO

больше чем информационный еженедельник

Выпуск № 10 - 06.03-12.03.2013





Износ зубьев

Причины:

- Неправильное натяжение
- Шкивы с изношенными зубьями
- Профиль зуба ремня не соответствует пазам шкивов

Устранение неисправности:

- Восстановите правильное натяжение ремня
- Замените изношенный жесткий элемент
- Проверьте соответствие зуба ремня пазам шкивов
- Замените поврежденный ремень



Растрескивание спинки ремня

Причины:

- Работа при слишком высокой или низкой температуре

Устранение неисправности:

- Проверьте температуру рабочего помещения и используйте ремни, изготовленные из жароустойчивой смеси
- Замените поврежденный ремень



Причины:

- Загрязнение растворителями, смазочными материалами или охлаждающей жидкостью

Устранение неисправности:

- Регулируйте ремень чистыми руками (насколько это возможно)
- Устраните возможные утечки загрязнителей из двигателя
- Замените поврежденный ремень

ELIT Одесса 65003, Одесса, ул. Атамана Чепиги 29 тел.: (0482) 34-02-84

ELIT Ужгород 88000, Ужгород, ул. Украинская 16 тел.: (0312) 61-30-02 ELIT Харьков 61105, Харьков, ул. Морозова 20 тел. (057) 714-91-38 (58)

ELIT Черкассы 18000, Черкассы, ул. 30 лет Победы 5/1 тел.: (0472) 65-14-00



ELIT Киев-1 ул. Червонопрапорная, 135 тел.: (044) 389-44-44

ELIT Киев-2 ул. Луговая, 9 тел.: (044) 389-33-88

ELIT Киев-3 Гродненская, 32а тел.: (044) 389-33-89 ELIT Днепропетровск 49000, Днепропетровск, ул. Паникахи, 7 тел.: (056) 747-04-52 (53, 54)

ELIT Донецк 83071, Донецк, ул. Вити Коробко, 2 тел.: (062) 202-72-52 ELIT Запорожье 69057, Запорожье, ул. Александра Матросова, 6 тел.: (061) 289-98-91

79034, Львов, ул. Угорская, 22 тел.: (0322) 45-38-30 (25, 31)

ELIT Львов